

CROSS-CHECKS L indicatore multipar. per il monit. a vapore 250pz



Cross -Checks L Indicatore multiparametrico di sterilizzazione per controllare processi di sterilizzazione a vapore da 121 a 134°C. Quando i parametri di sterilizzazione (tempo-temperatura) vengono raggiunti, la banda di verifica sulla striscia vira da bianco a nero. Dati caratteristici : 9.5 minuti a 121°C 3.5 minuti a 132°C 3 minuti a 134°C. Eccellente stabilità dell'indicatore prima e dopo la sterilizzazione. Classificazione : ISO 11140-1 classe 4. Confezione : 1 busta da 250 strisce.

Codice Articolo: 10.4430.50

Informazioni aggiuntive:

- Dimensioni (LxL mm): 21x233